

CPL CONCORDIA Soc. Coop.  
 Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia s/S. (Mo) - ITALY  
 tel. +39.0535.616.111 - fax +39.0535.616.300  
 mail: info@cpl.it - pec: cplconcordiasoccoop@legalmail.it

## Servizio di Ricerca Sistematica delle Dispersioni Gas

### Comunicazione riepilogativa delle attività svolte

Spett.: **SES RETI S.p.A.**  
 Strada Castellino, 6  
 73048 Nardò (LE)

Alla c.a.: **Geom. Orlando Francesco**

<b>PROTOCOLLO N°: NG/ 0239 _15/SM</b>	
<b>IMPIANTO/COMUNE:</b>	<b>IMPIANTO DI CARMIANO</b>
<b>CODICE IMPIANTO:</b>	<b>2379</b>
<b>TIPO DI GAS DISTRIBUITO:</b>	<b>GAS NATURALE</b>
<b>CONDIZIONI METEOROLOGICHE:</b>	<b>NUVOLOSO</b>
<b>DATA INIZIO LAVORI:</b>	<b>20 OTTOBRE 2015</b>
<b>DATA FINE LAVORI:</b>	<b>20 OTTOBRE 2015</b>
<b>RETE ALTA/MEDIA PRESSIONE VERIFICATA (AUTOMEZZO) ML:</b>	<b>4.723</b>
<b>RETE BASSA PRESSIONE VERIFICATA (AUTOMEZZO) ML:</b>	<b>33.207</b>
<b>RETE VERIFICATA CONTEMPORANEAMENTE BP E MP ML:</b>	<b>700</b>
<b>TOTALE RETE VERIFICATA (AUTOMEZZO) ML:</b>	<b>37.930</b>
<b>RETE ALTA/MEDIA PRESSIONE VERIFICATA (PEDONALE) ML:</b>	<b>0</b>
<b>RETE BASSA PRESSIONE VERIFICATA (PEDONALE) ML:</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RETE VERIFICATA (PEDONALE) ML:</b>	<b>0</b>
<b>DERIVAZIONI D'UTENZA VERIFICATE N°/ML:</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE SEGNALI RILEVATI IN FASE DI PRELOCALIZZAZIONE N°</b>	<b>0</b>
<b>STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LA RICERCA:</b>	
<b>AUTOVEICOLO ATTREZZATO:</b>	<b>HUBERG PROTHEO IR s/n 12670</b>
<b>STRUMENTO PORTATILE:</b>	<b>SEWERIN EX-TEC SR6 04111006804</b>
<b>TECNICO CHE HA SVOLTO L'ATTIVITÀ:</b>	<b>LEON EDELBERTO</b>

Energy improving life



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001



SA 8000

Cod. Fisc. - N. Iscrizione RI, di Modena - P. IVA: 00154950364  
 Iscriz. albo soc. coop. a mutualità prevalente n° A105548  
 Cap. soc. e riserve (al 31/12/2012): € 132.352.668

### ALLEGATO N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO

<b>IMPIANTO DI:</b> <u>CARMIANO</u>	<b>COMUNE DI:</b> <u>CARMIANO</u>
-------------------------------------	-----------------------------------

Data	Vie sottoposte a verifica	MP*	BP*	Materiale
20/10/2015	Via IV Novembre	MP	BP	Acciaio
20/10/2015	Via F.lli Rosselli		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Paladini		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Pio X		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Dante	MP	BP	Acciaio
20/10/2015	Via Modigliani		BP	Acciaio
20/10/2015	Via D'Otranto		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Bellini		BP	Acciaio
20/10/2015	Via U.Giordano		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Pitagora		BP	Acciaio
20/10/2015	Via E.Osanna		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Murri		BP	Acciaio
20/10/2015	Via XXIV Maggio		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Scuola Materno		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Chiesa Madre		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Giusti		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Pacinotti		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Manzoni		BP	Acciaio
20/10/2015	Via G.Deledda		BP	Acciaio
20/10/2015	Via S.Francesco		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Risorgimento		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Crispi		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Matteotti		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Carrozzo		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Ronchi		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Fiume		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Brescia		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Leopardi		BP	Acciaio

\* MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressione

pag. 1

**ALLEGATO N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO**

<b>IMPIANTO DI:</b> <u>CARMIANO</u>	<b>COMUNE DI:</b> <u>CARMIANO</u>
-------------------------------------	-----------------------------------

Data	Vie sottoposte a verifica	MP*	BP*	Materiale
20/10/2015	Via C.Da Siena		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Marconi		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Garda		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Monteroni		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Puccini		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Donizetti		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Mascagni		BP	Acciaio
20/10/2015	Via N°1	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N° 2	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N°3	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N° 4	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N°5	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N°7	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N°36	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N°37	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N°38	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N°39	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N°40	MP		Acciaio
20/10/2015	Via N°34	MP		Acciaio
20/10/2015	Via S.Michele		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Gagliardina		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Pietrarossa		BP	Acciaio
20/10/2015	Via E. D'Amore		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Petricci		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Foscolo		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Piave		BP	Acciaio
20/10/2015	Via D'Acquisto		BP	Acciaio
20/10/2015	Via S.Titto		BP	Acciaio

\* MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressione

pag. 2

Energy improving life



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001



SA 8000

**ALLEGATO N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO**

<b>IMPIANTO DI:</b> <u>CARMIANO</u>	<b>COMUNE DI:</b> <u>CARMIANO</u>
-------------------------------------	-----------------------------------

Data	Vie sottoposte a verifica	MP*	BP*	Materiale
20/10/2015	Via Riezzi		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Verdi		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Cavalotti		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Vicolo del Rosso		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Volta		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Torricelli		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Montenero		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Trieste		BP	Acciaio
20/10/2015	Via S.G. Antico		BP	Acciaio
20/10/2015	Via San Vito		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Leverano		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Bovio		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Doberdò		BP	Acciaio
20/10/2015	Via P.Celestini		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Machiavelli		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Bologna		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Firenze		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Cagliari		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Venezia		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Pio XII		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Genova		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Copertino		BP	Acciaio
20/10/2015	Via P.Micca		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Sacrato		BP	Acciaio
20/10/2015	Via S.Pellico		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Noé Miglietta		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Sabotino		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Di Vittorio		BP	Acciaio

\* MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressione

pag. 3

Energy improving life



UNI EN ISO 9001



UNI EN ISO 14001



OHSAS 18001



SA 8000

## Servizio di Ricerca Sistemática Dispersioni Gas

### ALLEGATO N°1 - ELENCO VIE ISPEZIONATE CON AUTOMEZZO


<b>IMPIANTO DI:</b> <u>CARMIANO</u>	<b>COMUNE DI:</b> <u>CARMIANO</u>
-------------------------------------	-----------------------------------

Data	Vie sottoposte a verifica	MP*	BP*	Materiale
20/10/2015	Via Giorgione		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Menotti		BP	Acciaio
20/10/2015	Via V.Veneto		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Marzabotto		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Giovanni XXIII		BP	Acciaio
20/10/2015	Via B.Croce		BP	Acciaio
20/10/2015	Via dei Messapi		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Milano		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Bari		BP	Acciaio
20/10/2015	Via G.Ferraris		BP	Acciaio
20/10/2015	Via B.Powel		BP	Acciaio
20/10/2015	Via N.Sauro		BP	Acciaio
20/10/2015	Strada N° 13		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Santa Teresa		BP	Acciaio
20/10/2015	Via M. D'oro		BP	Acciaio
20/10/2015	Via Fermi		BP	Acciaio

Totale estensione rete verificata (ml.): MP	4.723
Totale estensione rete verificata (ml.): BP	33.207
In scavo comune (ml.):	700

**Il Tecnico che ha svolto l'attività:**

Leon Edelberto



\* MP = rete in Media Pressione; BP = rete in Bassa Pressione